



Индикаторы бережного обращения

технологии сохранности
СИЛТЭК®



НОВИНКА!

ШОКВОТЧ 2

Одноразовый номерной индикатор удара. Новое поколение

Индикатор регистрирует ударные воздействия (падения, столкновения, тряску).


Модификации по степени чувствительности

Преимущества

- Активация индикатора перед применением.
- Оптимальная цена.
- Яркая предупреждающая наклейка, привлекающая внимание персонала.
- Два индикаторных окна, фиксирующие направления удара.

Принцип действия

При ударном воздействии одно из индикаторных окошек становится красным.



Технические характеристики

Размеры, мм	43 x 43 x 6,5
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +80
Порядковый номер	буквенно-цифровая нумерация, ШК
Модификации	15G, 25G, 37G, 50G, 75G
Точность срабатывания	±15% от номинального значения
Число срабатываний	1
Гарантийный срок, мес.	24
Упаковка, шт.	100
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	100




Таблица. Рекомендации по подбору оптимальной модификации Шоквотч 2 по весу и объёму груза.

Вес, кг	Объём, м ³					
	0,14-0,42	0,42-1,42	1,42-2,83	2,83-7,08	7,08-14,16	>14,16
до 4,5	75G	75G	50G	37G	—	—
4,5-11	75G	50G	50G	37G	25G	—
11-23	50G	50G	37G	25G	25G	15G
23-45	50G	37G	37G	25G	15G	15G
45-113	37G	37G	25G	25G	15G	15G
113-454	37G	25G	25G	15G	15G	—
454-907	25G	25G	25G	15G	15G	—
907-2 300	25G	25G	15G	15G	—	—
2 300-4 500	25G	15G	15G	15G	—	—
4 500-6 800	—	15G	15G	—	—	—
6 800-9 100	—	—	—	—	—	—


Правила размещения индикаторов Шоквотч 2

Рис. 1



Установите индикатор в нижней трети упаковки/палеты, как можно ближе боковому к краю.

Рис. 2



На крупных упаковках, длина которых в 2 раза или более превосходит ширину, установите 2 индикатора на противоположных боковых сторонах, по диагонали друг от друга. См. рис. 2.

Инструкция по применению

Выбор оптимальной модификации

По весу и объёму груза. См. таблицу. Данные получены на основании экспериментов, воспроизводящих типичные инциденты.

Мы рекомендуем подбирать модификацию опытным путём, определив минимальную высоту падения груза, при которой он получает неприемлемые механические повреждения, и модификации индикатора, которые при этом срабатывают.

Установка

Приклейте на упаковку контрольную карточку индикатора (ККИ). Для активации индикатора удалите защитную подложку. Аккуратно приклейте индикатор Шоквотч 2 в центр «место для приклеивания индикатора». Затем возьмите предупреждающую наклейку, удалите защитную подложку и приклейте поверх индикатора. См. фото 1.

Правильное размещение индикатора на упаковке является ключевым условием его надлежащей работы. Рекомендуется установка индикатора на двух сторонах упаковки, имеющих общую грань. См. рис. 2.

Хранение

Во избежание ошибочных показаний индикатора удара:

1. Не размещайте его на верхней грани или в центре боковой грани упаковки, так как эти упругие места подвержены сильным вибрациям, которые могут, с одной стороны, спровоцировать срабатывание контрольного элемента, а с другой, рассеять энергию удара.
2. Не наклеивайте его на обтягивающие упаковку верёвки, стяжные ленты или упаковочную плёнку.

Занесите номер индикатора в сопроводительные документы.

Фото 1.

